بررسی علل کج شدگی سطح تماس نفت – آب مخزن آهکی سروک در ميدان سيوند، خليج فارس

ماهرخ فرود'، محمدرضا کمالی'، علی سلگی' و پوران نظریان سامانی'<sup>۹</sup> ۱-گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ۲-پردیس پژوهش توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران samanip@ripi.ir



شماره ۷۷ صفحه، ۷۸–۶۷ تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۴/۲۸ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۱/۱۱/۱۸

#### ېكىدە

تعیین عمق سطح تماس سیالات و عوامل تأثیر گذار در کجشدگی آن در کاهش ریسک حفاری و طرحهای توسعهای در میدان از اهمیت بسرایی برخوردار میباشد. در مطالعه حاضر عمق سـطح تماس نفت– آب مخزن سروک در تمامی چاههای میدان سیوند با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی تعیین و جهت تأیید عمق مذکور از نمودارهای فشارسنجی (RFT) کمک گرفته شد. با ترسیم نقشههای هم ارزش سطح تماس و همچنین نقشههای تطابقی چاهها در جهات مختلف میدان؛ تمایل سطح تماس نفت – آب به خوبی در میدان نمایش داده شد. میزان این کج شدگی در حدود ۰/۵ درجه به سمت غرب میدان می باشد. بدین معنی که عمق سطح تماس نفت – آب در مخزن سروک (بخش میشریف) از شرق به غرب افزایش مییابد. پس از بررسی مجموع عوامل موثر در کج شدگی سطح تماس، مشخص گردید که وجود جریان هیدرودینامیک در بخش آبده مخزن میشریف در میدان سیوند در جهت شرق به غرب یکی از مهم ترین دلایل کج شدگی سطح تماس نفت- آب در این مخزن میباشد. همچنین به

دلیل بهبود خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن سروک (تخلخل و تراوایی) در بخش غربی میدان، ضخامت زون تدریجی نفت و آب دراین ناحیه کمتر و عمق سطح تماس نفت– آب بیشتر شده است.

واژههای کلیدی: کج شدگی سطح تماس، مخزن میشریف، نمودار چاه پیمایی، جریان هیدرودینامیک، خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن

#### مقدمه

شناسایی عمق سطوح تماس سیالات، سطح تماس گاز-آب (G.W.C)، سطح تماس نفت- آب (O.W.C) و سطح تماس گاز- نفت (G.O.C) در محاسبات حجمی مخزن و محاسبات دقیق پتروفیزیکی بسیار حائز اهمیت میباشد [1]. به عنوان مثال برای محاسبه دقیقتر تخلخل، لازم است مخزن به صورت عمودی و براساس نوع سیال تقسیمبندی گردد تا بر این اساس مقدار میانگین اشباع سیالات در فواصل مختلف، به طور جداگانه محاسبه شود. به عبارت

دیگر تفاوت در چگالی سیالات یا زمان عبور امواج صوتی در فواصل دارای سیالات مختلف، باعث تفاوت در مقدار تخلخل محاسباتي و در نتيجه اشباع آب مي گردد. همچنين برای محاسبه اشباع آب بر اساس فشار مویینگی'، دانستن عمق سطوح نفت - آب و يا گاز - آب به ويژه عمق آب آزاد (F.W.L)<sup>۲</sup> بسیار با اهمیت است [۲]. سطح تماس سیالات در نفتگیرها عموماً مسطح است؛ اما در برخی از مخازن این سطح کج میباشد و مقدار انحراف معمولاً min ۰ و گاهی تا ۸ درجه و یا بیشــتر نسبت به سطح افق افزایش مییابد [۳]. به عنوان مثال سطح نفت-آب در یال شمالی میدان نفتی پازنان در مخزن آسهاری ۳ ۲۰ بالاتر از یال جنوبی است که سبب یک انحراف ۱۲ min شده است [٤]، دانستن میزان کج شدگی سطح تماس، باعث کاهش ریسک حفاری چاههای آتی و برنامه توسعهای میدان خواهد شد [٥]. پیدایے ش این انحراف ها در سطوح سیالات مخزنی به عوامل مختلفی نسبت داده شده است که مهمترین و محتمل ترين أن عوامل عبارتند از:

الف – جریان ه ای هیدرودینامیکی در بخش آب خوان مخازن که از این گونه مطالعات می توان به بررسی وضعیت هیدرودینامیکی بخش های ماسه سنگ اهواز و تبخیری کلهر در سازند آسماری واقع در میادین جنوب غرب ایران اشاره نمود. در این مطالعات براساس نقشه های پتانسیومتریک و هم شوری ترسیم شده، وجود یک جریان هیدرودینامیکی قوی در میادین مورد بررسی تایید گردید که باعث کجشدگی سطح تماس در مخزن آسماری گردیده است [٦ و ٧]. همچنین وجود جریان هیدرودینامیک در میدان فوق عظیم قوار عربستان [٨] و مخازن کرتاسه دریای شمال [٥ و ٩] به اثبات رسیده است.

ب- عامل دیگر کج شدگی سطح تماس، تغییرات خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن می باشد به عنوان مثال در میدان آغار غربی در ناحیه جنوبی ایران، وجود لایههای آهکی حاوی رس فراوان باعث افزایش فشار مویینه در این مخزن نسبت به میادین مجاور گردیده است، بنابرین ضخامت بخش تدریجی نفت-آب در این مخزن بالاتر و عمق سطح تماس کمتر است [۱۰]. همچنین تغییرات رخسارهای و هتروژنیتی (غیر یکنواختی) سنگ مخزن ژوراسیک –

کرتاسه میدان Pierce دریای شمال باعث کج شدگی سطح تماس در آنها گردیده است [۱۱]. ج- تغییرات ساختمانی مخزن مانند گسل خوردگی نیز از عوامل موثر در کج شدن سطح تماس است که از آن جمله می توان به مخزن ماسه سنگی Caballos با سن ژوراسیک - كرتاسه در كشوركلمبيا اشاره نمود كه جابهجايي مخزن در دو طرف گسل اصلی میدان باعث تغییر سطح تماس در غرب و شرق آن شده و در نتیجه عامل تکتونیکی، دلیل اصلی کج شـدگی سطح تماس سیال در میدان است [۱۲]. د- برداشت ناهمگون از بخشهای مختلف یک مخزن از دلایل دیگر تاثیر گذار در کج شدگی سطح تماس است. مانند مطالعهای که برروی مخزن کرتاسه میدان Nelson در دریای شمال صورت گرفته و بالا آمدن سطح تماس را ناشی از تولید طبیعی میدان عنوان نموده است [۱۳]. هدف از انجام این مطالعه، تعیین عمق سطح تماس نفت – آب در بخشهای مختلف مخزن سروک، تعیین روند کجشدگی سیطح تماس در میدان و به ویژه بررسی و شناخت عوامل تأثير گذار در كج شدگي سطح مذكور ميباشد.

### زمين شناسي منطقه

میدان نفتی سیری «C» در ۳٤ کیلومتری شمال غرب تا غرب جزیره سیری در خلیج فارس واقع شده و حدوداً در ۱۰۰ کیلومتری از خط ساحلی ایران قرار گرفته است (شکل ۱). ساختمان سیری «سیوند» در سال ۱۹۲۷ طی یک سری عملیات لرزه نگاری توسط شرکت سوفیران شناخته شد و اکتشاف آن در مراحل بعدی تکمیل گردید [۱۶]. این ساختمان به صورت یک طاقدیس گنبدی شکل <sup>۳</sup> می باشد. طول آن حدود km یک او عرض آن km ۲ بوده و مساحتی معادل ۱۹۷۲ و عرض آن km ۲ بوده و اکتشافی این میدان، چاه (I-IC) می باشد که در سال ۱۹۷۳ حفاری و در لایه سروک به نفت برخورد نمود [۱۵]. در این میدان، بخش فوقانی سازند سروک (بخش میشریف) دارای خصوصیات مخزنی می باشد.

<sup>1.</sup> Capillary Pressure

<sup>2.</sup> Free Water Level

<sup>3.</sup> Antiformal Anticline



شکل ۱- موقعیت میدان مورد مطالعه در خلیج فارس [۱٤]

تخلخل و تراوایی میانگین این بخش به تر تیب ۳۲٪ و ٤٠ md است. میشر یف در میدان مورد مطالعه دارای ضخامت متغیری از ۲۸ تا m ۲۲ است (جدول ۱) که با کمک نقشه های هم ضخامت، می توان روند تغییرات ضخامت آن را تشریح کرد. همان گونه که در شکل ۲ مشاهده می شود، در ناحیه شـمالی میدان سیری C «سیوند»، میشریف دارای بیشــترین ضخامت بوده و در قســمت جنوب غربی نازک مي شود [١٦].

### روش مطالعه

در مطالعه حاضر، پس از تعیین عمق سطح تماس نفت -آب به تفکیک چاههای حفاری شده در میدان با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی و اثبات کج شدگی این سطح در کل میدان بر اساس نقشیههای هم ارزش سطح تماس ترسیم شده، عوامل مؤثر در کج شدگی سطح تماس مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از روشهای مدلسازی سه بعدى استاتيكي خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن جهت بررسی و تحلیل کج شدگی سطح تماس استفاده شد. تعيين عمق سطح تماس نفت- آب

با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی مقاومت و تخلخل، میزان اشباع آب (SW) به تفکیک چاه در کل میدان محاسبه گردیــد. در هــر چاه، عمقی که در آن مقدار اشــباع آب به میزان قابل توجهی افزایش مییابد ( ۷۰٪ ≤ SW)، به عنوان سطح تماس نفت- آب در نظر گرفته شده است (جدول ۲ و شکل ۳).

در	شده	حفارى	چاەھاى	در	ميشريف	بخش	۱- ضخامت	جدول ا
				Ľ	ىدان سىو ز	م		

یت میں اور میں		
E1	۳٤/۱۷	
E10	٣./.١	
E2	٣١/٣٥	
E3	٣٨/١٢	
E4	rr/rr	
E5	٣٥/٩٠	
E6	٣٧/٦٤	
E7	۳V/٦٦	
E8	۳۳/۰۹	
E9	۲۸/۳۱	
F1	٤٠/٣٠	
F10	०४/•٩	
F11	٤٠/٤٦	
F12	٣٦/٠٠	
F13	٣٤/٥٠	
F14	٤١/٩١	
F2	٤٢/٦٤	
F3	٤٠/٢٥	
F4	٤٠/٢٥	
F5	34/27	
F6	٣٤/•٧	
F7	$\nabla V / \cdot \Lambda$	
F8	٤٣/٥٠	
F9	٤٢/٤٢	
SIC-1	۳۸/٦٩	



هم ضخامت سازند سروک ( بخش میشریف) در میدان مورد مطالعه [۱٦]	<b>شکل ۲</b> - نقشه ه
---	-----------------------

	J O		
نام چاہ	عمق سطح تماس (متر حفاری)	عمق سطح تماس (مترزيرسطح دريا)	اشباع آب در سطح تماس (درصد)
SIC-1	7511	-72.0	٧.
E1	7277	-72.5	٩.
E2	۲۸۱٦	-72.9	1
E3	3191	-7271	٩.
E4	2772	-72.7	٨.
E5	702V	-7297	٩٠
E6	7911	-73%	٩٥
E7	7701	-72.2	٩٠
E8	٣.0٦	-75.9	٩٠
Е9	2929	-1/1342	٩٥
E10	7027	-7/72 • 9	1
F1	727V	-7217	٨.
F2	2912	-7277	٨.
F3	2921	-7219	٧.
F4	707.	-751.	٧.
F5	7291	-۲۳۹۰	٨.
F6	٨٥٦٢	-75.4	٨٥
F7	٨٢٥٢	-721A	٧٥
F8	277V	-7220	۱۰۰
F9	7797	-7270	٧٥
F10	٣٣٩٣	-7201	۱۰۰
F11	۲٦٠٦	-72371	۱۰۰
F12	797.	-7237	۱۰۰
F13	٣٠٤٩	-7229	1
F14	TAEV	-٢٤٤٦	٨٥

			_			
	• 1 •	1 1	1		t	<b>u</b> t .
1	111.0	. C & a ~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	" <u>a</u> ,		-1 (1012
L que	Unaux.	190000				
2		<u> </u>	· .	0		· • •



**شکل ۳**- تعیین عمق سطح تماس نفت-آب در چاه E9 میدان سیوند بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی

جهت تأیید عمق سطح تماس نفت – آب، از آزمایشات فشار سازند (RFT)<sup>۱</sup> در چاههای دارای اطلاعات فشارسنجی نیز استفاده گردید. همانگونه که در شکل ٤ مشاهده میگردد، در چاه SIC-E9 در عمق m ۲۳۹٤/۱ (۷۸۵۵ ft) گرادیان فشارسازندی دچار شکست میشود که نشاندهنده تغییر نوع سیال در این عمق و تأیید عمق سطح تماس نفت – آب تعیین شده در این چاه با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی میباشد.

تمایل سطح تماس نفت– آب

بررسى علل كجشدگى سطح...

پس از محاسبه عمق سطح تماس نفت – آب در هر یک از چاههای میدان مورد مطالعه، جهت بررسی روند تغییرات عمق سطح تماس، نقشه هم ارزش سطح تماس نفت – آب بر روی نقشه عمقی رأس میشریف در نرمافزار پترل تهیه شد (شکل ۵). بر این اساس مشخص گردید که تمایل سطح تماس نفت – آب در میدان به سمت غرب میدان می باشد. بدین معنی که عمق سطح تماس نفت – آب در مخزن میشریف از شرق به غرب افزایش می یابد.

# جريان هيدروديناميك

جریان هیدرودینامیک در واقع جریان آب در بخش آبده مخازن نفتی را مورد بحث قرار می دهد که این جریان از نقاط با سطوح پتانسیومتریک بالاتر به طرف نقاط با سطوح

پتانسيومتريک کم صورت مىپذيرد. سطوح پتانسيومتريک براساس فشارهای اندازه گیری شده در بخش آبده مخزن محاسبه می گردد [٤ و ١٧]. در این مطالعه سطوح پتانسیومتریک در سطح مبنای ۸۰۰۰ ft در چاههای انتخاب شـده از میادین اسفند (سیری E)، دنا (سیری D)، سیوند (سیری C) و الوند (سیری A) محاسبه و نقشه پتانسیومتریک منطقه تهیه شد (شکل ٦). همان گونه که در بحث جریانات هیدرودینامیک مطرح است، معمولاً به نسبت دوری از رخنمونها و میزان عمیق شدن، شوری آبهای همزاد افزایش مییابد. به این دلیل که جریان آب به واسطه حرکت در لایه مختلف مخزنی، نمکهای موجود را در خود حل نموده و به تدریج بر شوری آن افزوده مي گردد [٧]. بنابراين تغيير شروري آب يک لايه خاص و همسویی جهت جریان هیدرودینامیک با افزایش شــوري، لازم و ملزوم يكديگر بـوده و معمولاً وجود هر یک، دلیل وجود دیگری به حساب می آید [۱۸]. در مطالعه حاضر براساس دادههای شوری در چاههای انتخاب شده در میادین سیری C، D، C و A نقشه هم شوری بخش آبده مخزن میشریف در منطقه مورد بررسی ترسیم گردید (شکل ۷).

<sup>1.</sup> Repeat Formation Tester





شکل ٦- نقشه پتانسیومتریک بخش آبده مخزن میشریف در ناحیه مورد مطالعه، (پیکان جهت جریان هیدرودینامیکی را نشان میدهد)



**شکل** ۷- نقشه هم شوری بخش آبده مخزن میشریف در ناحیه مورد مطالعه (پیکان جهت افزایش شوری را که میتواند دلیلی بر وجود جریان هیدرودینامیکی در منطقه باشد، نشان میدهد)

در مخزن بالا أمده و عمق سطح تماس نفت – آب كمتر عامل مؤثر دیگر در کج شدگی سطح تماس سیالات، تغییر 💦 خواهد شــد [۱۹]. این مسأله در شــکل ۸ نشان داده شده اســت، چاه ســمت چپ تخلخل و تراوایی بالایی دارد و زون تدریجی کوچک نشان داده شده است، ولی چاه سمت راست تراوایی و تخلخل خیلی پایینی داشته و زون تدریجی بزرگتری را به خود اختصاص داده است بنابراین، سطح تماس مایل ناشی از تغییر خصوصیات سنگ مخزن میباشد [۲۰].

تغييرات خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن

ویژگیهای پتروفیزیکی سنگ مخزن میباشد. چنین سطح تماس مایلی که ناشی از تغییرات جانبی تراوایی و تخلخل است، خصوصیات فشار مویینگی سازند و ارتفاع زون تدریجیی را تحت تأثیر قرار میدهید. هنگامی که تراوایی و تخلخل پايين باشــند، زون تدريجي ضخيم شده و فشار مويينگي بالا خواهد رفت؛ در نتيجه آب تا ارتفاع بيشــتري



**پژوشنفت** و شماره ۷۷

مدلسازی زمین آماری

در این مطالعه با استفاده از نرم افزار پترل، مدل شبیهسازی زمین آماری، هتروژنیتی و توزیع فضایی پارامترهای پتروفیزیکی در مخزن به طور دقیق به تصویر کشیده شد. مهم ترین خاصیت شبیهسازی زمین آماری این است که به جای «بهترین تخمین»، مجموعهای از مدلها (تصاویر) را تولید می کند که دامنهای از حالتهای ممکن را شامل می شود. این تکنیک می تواند تعداد بسیار زیادی از نقشههای توزیع هر پارامتر پتروفیزیکی را در مخزن نفتی تولید کند که همگی شباهت معینی داشته باشند. این شباهت معین به زبان زمین آماری همان هیستوگرام و واریوگرام یکسان (مشابه) است [11].

# مدل شبيهسازى تخلخل

دادههای تخلخل حاصل از تفسیر پتروفیزیکی لاگهای هر چاه، پس از درشت نمایی در داخل گریدها و نرمالسازی، مورد آنالیز واریوگرافی قرار گرفتهاند. پس پارامترهای آنالیز واریوگرام (دامنه، جهت و اثر قطعهای) به عنوان پارامترهای پایهای جهت ساخت مدل شبیهسازی استفاده گردید. در مطالعه حاضر روش شبیهسازی SGS جهت مدلسازی پارامتر تخلخل در زون میشریف به کار گرفته شد (شکلهای ۹ و ۱۰). جهت کنترل توزیع تخلخل در

مدل، می توان هیستو گرام مقادیر تخلخل لاگهای درشت نمایی شده را با مقادیر آن در مدل ساخته شده مقایسه نمود (شکل ۱۱).

# مدلسازی نفوذپذیری

تراوایی، پارامتر مهمی در توصیف مخازن میباشد و فاکتورهای بسیاری از جمله فاصله بهینه بین چاهها و تکنیکهای ازدیاد برداشت در توسعه مخازن به تراوایی بستگی دارد. در این مطالعه براساس دادههای تخلخل و تراوایی به دست آمده از آنالیزهای معمولی مغزه چاههای تراوایی به دست آمده از آنالیزهای معمولی مغزه چاههای F1، F2 و E2 میدان سیوند، تغییرات این دو پارامتر در برابر هم در شکل ۱۲ رسم شد. سپس با ترمیم بهترین خطی که از این نقاط عبور میکند، ترسیم و رابطه بین آنها محاسبه گردید.

از این رابطه برای محاسبه چگونگی تغییرات تراوایی در مقابل تخلخل، استفاده شد، بدین صورت که از روی محاسبه گر نرمافزار پترل، رابطه به دست آمده بر روی مدل تخلخل ساخته شده در کل میدان اعمال گردید تا مدل تراوایی میدان ساخته شود (شکلهای ۱۳ و ۱٤).

افزایش میزان تخلخل و تراوایی در بخش غرب و شـمال غرب میدان باعث کاهش فشار مویینگی در این بخش و در نتیجه ایجاد زون تدریجی کوچکتر شده است (شکل ۱۵).





بررسی علل کجشدگی سطح...

طول جغرافیایی (m)

شکل ۱۰- مدل سه بعدی شبیهسازی شده توزیع تخلخل در زون میشرف



**شکل ۱۱** - مقایسه بین هیستوگرام دادههای تخلخل درشتنمایی شده (Upscaling) و مدل ساخته شده جهت کنترل کیفی مرحله مدلسازی تخلخل



شکل –۱۲ نمودار تراوایی در مقابل تخلخل در مخزن میشریف



مه طول جغرافیایی (m) طول جغرافیایی (m) شکل ۱٤- مدل سه بعدی شبیهسازی شده توزیع تراوایی در زون میشریف



شکل ١٥- انحراف سطح تماس نفت - آب در اثر تغییر خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن میشریف در میدان سیوند

بررسی علل کجشدگی سطح...

#### نتيجهگيرى

نقشه پتانسیومتریک منطقهای تهیه شده از بخش آبده مخزن میشریف، وجود یک جریان هیدرودینامیک را در ناحیه مورد مطالعه تأیید مینماید که این جریان از سمت شرق (سطح پتانسیومتریک بالاتر) به سمت غرب (سطح پتانسیومتریک پایین تر) خلیج فارس در جریان میباشد. وجود این جریان، با نقشه هم شوری تهیه شده از بخش مخزنی میشریف تأیید می گردد. همسویی جهت جریان هیدرودینامیک و افزایش شوری آب از شرق به غرب منطقه و میدان مورد بررسی، میتواند تعمیق سطح تماس نفت – آب را در این جهت توجیه نماید. توزیع سه بعدی پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از روابط زمین آماری و به کمک نرم افزار پترل، دید بسیار مناسبی از روند تغییرات ویژگیهای مخزنی سازند میشریف در کل میدان فراهم میسازد.

توزيع تخلخل زون ميشريف نشاندهنده ميانگين بيشتر اين

پارامتر در بخش غرب و شمال غربی نسبت به بخش شرق و جنوب شرقی میدان می باشد. بررسی چگونگی توزیع پارامتر تراوایی زون میشریف نیز افزایش مقدار میانگین این پارامتر از شرق به غرب را نشان می دهد. افزایش میران تخلخل و تراوایی در بخش غرب و شمال غرب میدان باعث کاهش فشار مویینگی در این بخش و در نتیجه ایجاد زون تدریجی کوچکتر شده است. در بخش شرق و شمال شرق میدان که به لحاظ تراوایی و تخلخل وضعیت نامناسب تری دارد، زون تدریجی بزرگتر و سطح تماس در عمق بالاتری قرار دارد، بنابراین، یکی از دلایل این سطح تماس مایل، تغییر خصوصیات سنگ مخزن می باشد (شکل ۱۵).

تشکر و قدردانی بدینوسیله از حماییت هیای واحد پژوهیش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران، تشکر و قدردانی می گردد.

### منابع

[7]. Bath P., Aquifer pressure in the area, NISOC, Report No. P- 2047, 1972.

[8] Dennis H., Baillie J., Holt T. and Wessel-Berg D., "Hydrodynamic activity and tilted oil-water contacts in the North Sea", Norwegian Petroleum Society Special Publication, Vol. 9, pp. 171-185, 2000.

[7]. مطيعي ه.، زمين شناسي نفت زاگرس (جلد ۱ و ۲)، سازمان زمين شناسي کشور، ١٣٧٤.

[9]. Dennis H., Berymo P. and Holt T., "Tilted oil- water contact: modelling the effects of aquifer heterogeneity",
Petroleum Geology Conference Series, Geological Society, London, Vol. 6, pp. 145- 158, 2005.

[10]. Dias T. A., Tett D. and Croasdaile M., "*Evidence for a hydrodynamic aquifer in lower miocene sands of the mod doy field; Gulf of Mexico*", BHP Billiton Petroleum, Vol. 17, pp. 234- 248, 2009.

[11]. Estrada C. and Mantilla C., "Tilted oil water contact in the cretaceous formation", Puerto colon field, Putumayo

**پر وث رفعت** • شماره ۷۷ ۷۸

Basin, Colombia, SPE 59429, 2000.

[12]. Fabricius I. L. and Rana M. A., "*Tilting oil – water contact in the chalk of tyra field as interpreted from capillary Pressure data*", Petroleum Geology Conference Series, Geological Society, London, Vol. 7, pp. 463- 472, 2010.

[13]. Gyson, Sirri C field 3D geological model, I.O.O.C. Report, 2003.

[14]. Lake L. W., "Petroleum engineering handbook", SPE, pp. 450-457, 2007.

[15]. Lucia F. J., Carbonate reservoir characterization, Springer, 2007.

[16]. Macbeth C., Stephen K. D. and McInally A., "*The 4D seismic signature of oil-water contact movement due to natural production in a stacked turbidite reservoir: geophysical prospecting*", Vol. 53, pp. 183- 203, 2005.

[17]. Pelissier j., Hedayati A., Abgrall E. and Plique J., "Study of hydrodynamic activity in the mishrif field off shore", Iran, Journal of Petroleum Technology, Vol. 5, pp. 1043-1052, 1980.

[18]. Rossi R. E., Mulla D. J., Journel A. G. and Franz E. H., "*Geoststical tools for modeling and interpreting geological spatial depended*", Ecol Monoger, Vol. 62, pp. 277-314, 1992.

[19]. Stenger B. A., Pham T. R., AL-Sahhaf A. A. and AL- Muhaish A. S., "Assessing the oil water contact in Haradh Arab- D", SPE 71339, 2001.

[20]. Tiab D. and Donaldson E., "*Petrophysics theory and practice of measuring reservoir rock and fluid transport properties*", Elserier, 2nd Edition, 2004.

[21]. Total, Sirri C & D oil fields development plan, I.O.O.C. Report, 1999.